Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXVI/379/2008
z dnia 26 listopada 2008r.
w sprawie ustanowienia pomników przyrody
zlokalizowanych na terenie gminy Racibórz

POMNIK PRZYRODY

KARTA EWIDENCYJNA NR 11

Platan klonolistny przy cmentarzu żołnierzy Armii Radzieckiej

1. NAZWA GATUNKOWA:

- POLSKA: **PLATAN KLONOLISTNY**
- ŁACIŃSKA: ***Platanus x acerifolia***



2. WYMIARY:

- OBWÓD [cm]: **530**
- PIERŚNICA [cm]: **169**
- WYSOKOŚĆ [m]: **29**
- ŚR. KORONY [m]: **31**

3. SZACUNKOWY WIEK:

- **180** LAT

4. LOKALIZACJA (adres, nr działki):


- RACIBÓRZ, UL. REYMONTA
- DZIAŁKA NR 4315/8

5. WŁAŚCICIEL / ZARZĄDCA:

- SKARB PAŃSTWA – właściciel
- STAROSTA RACIBORSKI – władający

6. PODKŁAD MAPOWY

- skala 1:500



7. STAN ZDROWOTNY / UWAGI:

Przedmiotowy platan znajduje się na terenie zieleńca zlokalizowanego obok cmentarza żołnierzy Armii Radzieckiej, w zadrzewieniu usytuowanym od strony ulicy Reymonta. Egzemplarz całkowicie zdrowy o charakterystycznej budowie, z jednym głównym przewodnikiem.

Drzewo to, jest jednym z jedenastu obiektów objętych ochroną pomnika przyrody, *Uchwałą nr XXXI/222/92 Rady Miejskiej Raciborza w sprawie drzew uznanych za pomniki przyrody, z dn. 17.12.1992 r.*

8. ZALECENIA:

- Pozostawić bez zabiegów
- Przeprowadzić cięcia korekcyjne na dębie szypułkowym znajdującym się po stronie południowo-zachodniej (w celu zachowania dystansu miedzy koronami drzew)
- Niewielkie cięcia korekcyjne na dębie czerwonym znajdującym się po stronie zachodniej (w celu zachowania dystansu miedzy koronami drzew)
- Usunąć robinię akacjową o obw. równym 244 cm, znajdującą się po stronie południowo - zachodniej (przy schodach od strony ul. Reymonta). Drzewo to posiada zachwiana statykę i liczne zrakowacenia u podstawy pnia. Ponadto usunięcie go umożliwi znaczne doświetlenie platana, a także wyeksponowanie od strony ul. Reymonta.

9. UZASADNIENIE OBJĘCIA OCHRONĄ

Walory dekoracyjne gatunku, ujawniające się zwłaszcza w starszym wieku sprawiają, iż platan jest jednym z najcenniejszych drzew parkowych.


Cel objęcia ochroną:

- motyw estetyczny,
- atrakcyjny pokrój drzewa (wyjątkowo proporcjonalnie rozbudowana korona),
- budowa morfologiczna kory drzewa (pień i konary są wyraźnie cętkowane),
- stanowi swoisty wyróżnik w istniejącym rodzimym drzewostanie.

10. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 1.



Fot. 2.

Karta ewidencyjna nr 11



Fot. 3.

Karta ewidencyjna nr 11


Załącznik nr 12 do Uchwały Nr XXVI/379/2008
z dnia 26 listopada 2008r.
w sprawie ustanowienia pomników przyrody
zlokalizowanych na terenie gminy Racibórz

POMNIK PRZYRODY

KARTA EWIDENCYJNA NR 12

Grab pospolity w Parku im. Miasta Roth


1. **NAZWA GATUNKOWA:**
   - POLSKA: **GRAB POSPOLITY**
   - ŁACIŃSKA: ***Carpinus betulus***
2. **WYMIARY:**
   - OBWÓD [cm]: **296**
   - PIERŚNICA [cm]: **95**
   - WYSOKOŚĆ [m]: **19**
   - ŚR. KORONY [m]: **19**
3. **SZACUNKOWY WIEK:**
   - **110** LAT
4. **LOKALIZACJA (adres, nr działki):**
   - RACIBÓRZ, UL. BEMA
   - PARK IM. MIASTA ROTH
   - DZIAŁKA NR 1554/164
5. **WŁAŚCICIEL / ZARZĄDCA:**
   - GMINA MIASTA RACIBÓRZ



Karta ewidencyjna nr 12

6. **PODKŁAD MAPOWY**

- skala 1:500



Karta ewidencyjna nr 12

7. STAN ZDROWOTNY / UWAGI:

Przedmiotowy grab znajduje się na terenie Parku im. Miasta Roth, wśród zadrzewienia w centralnej części parku, po zewnętrznej stronie głównej alei biegnącej wokół stawu (w części północnej). Drzewo obecnie jest w dobrym stanie zdrowotnym. Posiada symetryczną koronę z trzema głównymi przewodnikami. W kłodzie charakterystyczne wgłębienia - nisze.

Na przełomie miesiąca wrzesień/październik bieżącego roku, zostały przeprowadzone zabiegi pielęgnacyjne, znacznie poprawiające kondycję zdrowotną drzewa.

8. ZALECENIA:

- Drzewo pozostawić bez zabiegów
- Usunąć drzewo gat. topola czarna o obwodzie równym 409 cm, znajdujące się w odległości 9,0 m od graba, od strony zachodniej (drzewo to posiada zachwianą statykę oraz liczne wykwity jemioły; znaczne rozmiary przy wyraźnie osłabionej koronie drzewa i tendencji do wyłamań stwarzają zagrożenie dla graba)

9. UZASADNIENIE OBJĘCIA OCHRONĄ

Gatunek cenny do zadrzewień krajobrazowych.. Rzadki u nas gatunek cienioznośny. Orzeszki grabowe stanowią przysmak dla ptaka grubodzioba. Opisywany egzemplarz rokuje pozytywnie - jest drzewem przyszłościowym o dobrej kondycji. Rośnie w miejscu wyeksponowanym dla użytkowników parku.

Cel objęcia ochroną:

- motyw estetyczny i dydaktyczno-naukowy,
- atrakcyjny pokrój drzewa,
- dekoracyjna budowa pnia drzewa (falisty przekrój, z licznymi niszami i srebrzystymi smugami),
- stanowi swoisty wyróżnik na tle innych drzew.



Fot. 2.

10. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.



Fot. 3.

Załącznik nr 13 do Uchwały Nr XXVI/379/2008
z dnia 26 listopada 2008r.
w sprawie ustanowienia pomników przyrody
zlokalizowanych na terenie gminy Racibórz

POMNIK PRZYRODY

KARTA EWIDENCYJNA NR 13


Jesion wyniosły w Parku im. Miasta Roth

1. **NAZWA GATUNKOWA:**
   - POLSKA: **JESION WYNIOSŁY**
   - ŁACIŃSKA: ***Fraxinus excelsior***



2. **WYMIARY:**
   - OBWÓD [cm]: **396**
   - PIERŚNICA [cm]: **126**
   - WYSOKOŚĆ [m]: **26**
   - ŚR. KORONY [m]: **27**
3. **SZACUNKOWY WIEK:**
   - **190** LAT
4. **LOKALIZACJA (adres, nr działki):**
   - RACIBÓRZ, UL. BEMA
   - PARK IM. MIASTA ROTH
   - DZIAŁKA NR 3510/186
5. **WŁAŚCICIEL / ZARZĄDCA:**
   - GMINA MIASTA RACIBÓRZ

6. PODKŁAD MAPOWY - skala 1:500



7. **STAN ZDROWOTNY / UWAGI:**

Przedmiotowy jesion znajduje się na terenie Parku im. Miasta Roth, wśród zadrzewienia od strony ul. Opawskiej. Pień rozwidlony na wysokości 3,5 m na trzy główne przewodniki. W dolnej części pnia karpa korzeniowa osłabiona poprzez wyraźne wysadzenie.

Na przełomie miesiąca październik/listopad bieżącego roku, zostały przeprowadzone zabiegi pielęgnacyjne, znacznie poprawiające kondycję zdrowotną drzewa. Korona drzewa została częściowo zredukowana od strony zachodniej. Ponadto założone zostały dwa wiązania elastyczne zabezpieczające przed rozłamaniem się trzech głównych przewodników.


8. **ZALECENIA:**
   - Drzewo pozostawić bez zabiegów
   - Usunąć drzewo z rodzaju lipa znajdujące się od strony północnej, o obwodzie równym 64 cm (w miarę rozrastania się możliwa kolizję z koroną jesiona) oraz klon znajdujący się po stronie południowej, o obwodzie równym 112 cm (drzewo w złym stanie zdrowotnym; kolizja z jesionem)

9. **UZASADNIENIE OBJĘCIA OCHRONĄ**

Drzewo o wyjątkowych walorach krajobrazowych: jako drzewo soliter wśród zadrzewień parkowych krajobrazie otwartym. Opisywany egzemplarz jest w dobrej kondycji - rokuje pozytywnie.

Cel objęcia ochroną:
- motyw estetyczny,
- atrakcyjny pokrój drzewa,
- stanowi swoisty wyróżnik na tle innych drzew (wyraźnie dominuje wśród zadrzewienia tej części parku, górując swoją wysokością i średnicą korony).

10. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.



Fot. 2.

Karta ewidencyjna nr 13



Fot. 3.

Karta ewidencyjna nr 13

Załącznik nr 14 do Uchwały Nr XXVI/379/2008
z dnia 26 listopada 2008r.
w sprawie ustanowienia pomników przyrody
zlokalizowanych na terenie gminy Racibórz

POMNIK PRZYRODY


KARTA EWIDENCYJNA NR 14

Grupa ośmiu platanów klonolistnych przy ul. Bema

1. **NAZWA GATUNKOWA:**
   - POLSKA: **PLATAN KLONOLISTNY**
   - ŁACIŃSKA: ***Platanus* x *acerifolia***

2. **WYMIARY:**

	* 1	* 2	* 3	* 4	* 5	* 6	* 7	* 8
• OBWÓD [cm]:	**425**	**389**	**421**	**450**	**410**	**485**	**385**	**385**
• PIERŚNICA [cm]:	**135**	**124**	**134**	**143**	**131**	**154**	**123**	**123**
• WYSOKOŚĆ [m]:	**19**	**22**	**20**	**24**	**23**	**24**	**22**	**21**
• ŚR. KORONY [m]:	**24**	**26**	**28**	**28**	**23**	**23**	**25**	**27**



3. **SZACUNKOWY WIEK:**
   - OK. **190 - 200** LAT

4. **LOKALIZACJA (adres, nr działki):**
   - RACIBÓRZ, UL. BEMA
   - DZIAŁKA NR 2917/180

5. **WŁAŚCICIEL / ZARZĄDCA:**
   - STAROSTWO POWIATOWE RACIBÓRZ

Karta ewidencyjna nr 14

6. **PODKŁAD MAPOWY**
- skala 1:500



Karta ewidencyjna nr 14

7. STAN ZDROWOTNY / UWAGI:

Opisywana grupa platanów znajduje się na terenie /dawny ogród/ byłego szpitala, położonego przy ul. Bema. Drzewa te rosną w bliskim sąsiedztwie tworząc szpaler wzdłuż starej zabudowy. Stan zdrowotny drzew można określić ogólnie jako dobry. We wszystkich drzewach występuje nieznaczny posusz, wynikający jedynie z braku zabiegów pielęgnacyjnych we wcześniejszym okresie. Częściowo na drzewach występują uszkodzenia w postaci listw mrozowych, wyłamanych konarów oraz grzyby pasożytnicze. Drzewo o nr 14.8. - prawdopodobieństwo ubytku kominowego w kłodzie.

8. ZALECENIA:

- Na wszystkich drzewach przeprowadzić cięcia pielęgnacyjne oraz korekcyjne od strony elewacji budynków i obiektów budowlanych (komin)
- Usunąć siewkę jarząbu rosnącą w rozwidleniu konarów drzewa nr 14.1
- Przeprowadzić redukcję korony drzewa o nr 14.5 oraz 14.8 w celu odciążenia
- Usunąć podszyt w granicach koron platanów

9. UZASADNIENIE OBJĘCIA OCHRONĄ

Usytuowanie drzew tworzących świadomie założony szpaler.

Poza wizualnymi walorami gatunku, szpaler ten nadaje specyficzny charakter temu miejscu kontrastując jasną korowiną drzew z elewacją zabytkowych budynków. Tworzy naturalne ocienienie wewnątrz zabudowy.

Jest, co stanowi dodatkowo wartość dydaktyczną.

Cel objęcia ochroną:


- motyw dydaktyczno-naukowy,estetyczny i przyrodniczy,
- atrakcyjny pokrój drzew,
- budowa morfologiczna kory drzew,
- unikalny przykład tak dużego zgrupowania starodrzewia w centrum miasta (swoisty wyróżnik na tle zabudowy miejskiej).



Fot. 2.


Karta ewidencyjna nr 14

10. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.

Karta ewidencyjna nr 14



Fot. 3.

Karta ewidencyjna nr 14